

Informativa tecnica / Technical notice
Aprilia Tuono V4 1100 (Euro 4)

TUONO V4 1100 Factory

VEHICLE TYPE: KG1

EC
RACCORDO CATALITICO OMOLOGATO
IN TITANIO PER COLLETTORI ORIGINALI
*TITANIUM LINK PIPE
CATALYTIC HOMOLOGATED
FOR ORIGINAL COLLECTORS*
71746KZ

RACCORDO RACING IN TITANIO
PER COLLETTORI ORIGINALI
*TITANIUM RACING LINK PIPE
FOR ORIGINAL COLLECTORS*
71746MI

EC
RACCORDO CATALITICO OMOLOGATO
IN ACCIAIO INOX PER COLLETTORI ORIGINALI
*STAINLESS STEEL LINK PIPE
CATALYTIC HOMOLOGATED
FOR ORIGINAL COLLECTORS*
71674KZ

RACCORDO RACING IN ACCIAIO INOX
PER COLLETTORI ORIGINALI
*STAINLESS STEEL RACING LINK PIPE
FOR ORIGINAL COLLECTORS*
71674MI

RACE-TECH CARBON CAP

	ECE	HOMOL.
TITANIUM	7 1906PK	
CARBON FIBRE	7 1906MKK	
ALUMINIUM	7 1906AK	
ALUMINIUM "DARK"	7 1906AKN	
ALUMINIUM "WHITE"	7 1906AKB	

PRO-RACE TITANIUM CAP

	RACING
TITANIUM	7 1214PR**

PRO-RACE STEEL CAP

	RACING
NICHROM	7 1214PRI**
NICHROM "DARK"	7 1214PRN**

N.B. **INSTALLANDO UNO DEI KIT ARROW È NECESSARIO DISATTIVARE IL CONTROLLO VALVOLA ALLO SCARICO. PER SAPERE COME FARE LEGGERE LA NOTA INFORMATIVA SUL NOSTRO SITO. WHEN INSTALLING ANY OF THE ARROW LINK PIPES IT IS NEEDED TO DE-ACTIVATE THE VALVE FUNCTION. ALL INFORMATION ARE AVAILABLE IN THE TECHNICAL NOTE IN ARROW WEBSITE**

**** TERMINALI PER COLLETTORI ORIGINALI SILENCERS FOR ORIGINAL COLLECTORS**

Italiano	English
<p>Lo scarico originale Aprilia è dotato di valvola allo scarico. L'installazione di uno degli scarichi Arrow richiede la rimozione della valvola allo scarico. Il sistema di diagnostica di bordo (EOBD) segnala il mancato funzionamento della valvola mediante un segnale di errore sul display e la centralina può entrare in modalità "protezione". Installando uno degli scarichi Arrow disponibili per Tuono 1100 V4 (modelli Euro4) è raccomandata l'installazione di una mappatura / centralina che escluda la funzione valvola o di un emulatore elettronico della valvola allo scarico, disponibile sul mercato.</p>	<p>Aprilia original equipment exhaust system fits an exhaust valve. Installing any of Arrow exhausts requires to remove the exhaust valve. On-board diagnostic system will display a warning message due to the exhaust valve malfunction and ECU can enter "recovery mode". Therefore, when installing any of the exhausts available for Tuono 1100 V4 (Euro 4 models) it is recommended to install a map / ECU unit de-activating exhaust valve function or, as an alternative, to install an exhaust valve emulator system, available in the market</p>